



## Pflegeanleitung für geölte Treppen und Holzbeläge

Geölte Treppen benötigen eine etwas mehr Pflege als lackierte Treppen. Diese ist wichtig, um einen durch die Nutzung entstehenden Verschleiß lange hinauszögern. Wenn Sie die nachfolgenden Pflegehinweise beachten, werden Sie lange Freude an Ihrer wertvollen Treppe haben

### **Wichtig:**

Bei geölten Oberflächen dauert es 3 Wochen, bevor die Oberfläche vollständig durchgehärtet ist. Dann erst sind Harze, Öle, bzw. Wachse ausreichend abgebunden! Bis dahin nur mit einem trockenen Tuch wischen oder einem Haarbesen kehren.

**Die Unterhaltpflege:** Die Treppe regelmäßig von Schmutz und Sand befreien. Diese Ablagerungen wirken wie Schleifpapier und sollten mit einem Tuch oder Haarbesen regelmäßig entfernt werden. In der Regel ist eine Trockenreinigung ausreichend. Zu viel Wasser kann das Holz langfristig schädigen. Bei Bedarf kann die Treppe mit Wasser und einem speziellen Reinigungs- und Pflegemittel für gölte Parkett- und Holzfußböden gepflegt werden. Reinigen Sie nur mit einem „nebelfeuchten“ Tuch.

**Die Auffrischung:** Zur Auffrischung sollten Treppen in Wohnräumen – je nach Benutzung - ca. alle 3 Monate mit einem Hartwachs-Polish aufgefrischt werden. Dabei wird die geölte Treppe durch Wachsemulsionen vor vorzeitigem Verschleiß bewahrt.

**Das Raumklima:** Dieses dient der Werterhaltung der Holztreppe und dem menschlichen Wohlbefinden. Das ideale Raumklima für Mensch und Holz liegt bei einer Raumtemperatur von 20 – 23°C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50 % vor. Eine geringere Luftfeuchtigkeit fördert das Schwinden des Holzes und führt zu vermehrter Ausbildung von Fugen. Eine höhere Luftfeuchtigkeit lässt das Holz aufquellen.