

Pflegeanleitung für versiegelte / lackierte Treppen und Holzbeläge



Die Holzstruktur und der natürliche Wuchs verleihen Ihrer Holzterappe seinen besonderen Charme. Geschützt wird die Oberfläche durch die Versiegelung mit einem Lack.

Eine regelmäßige Pflege Ihrer Treppe ist wichtig, denn die Oberflächenbehandlung aller Holzoberflächen unterliegt einem natürlichen Verschleiß. Wenn Sie die nachfolgenden Pflegehinweise beachten, werden Sie lange Freude an Ihrer wertvollen Holzterappe haben:

Frisch versiegelte Holzoberflächen frühestens nach Ablauf von 7 Tagen behandeln. Staub und Schmutz wirken Schleifmittel und führen zu vorzeitigem Verschleiß. Diesen daher regelmäßig mit einem Besen, Staubsauger oder Baumwollmopp entfernen. Schmutz- und Staubreste können anschließend noch mit einem nebelfeuchten, gut ausgewrungenen Baumwolllappen oder -wischer entfernt werden.

Für die regelmäßige Grundreinigung empfehlen wir spezielle Reinigungs- und Pflegemittel für versiegelte Parkett- und Holzfußböden. Entsprechende Produkte sind im Fachhandel erhältlich. Die Hinweise der Pflegemittelhersteller beachten!
WICHTIG: nur nebelfeucht wischen, zu viel Wasser schadet Ihrer Treppe!

Das Raumklima dient der Werterhaltung der Holzterappe und dem menschlichen Wohlbefinden. Das ideale Raumklima für Mensch und Holz liegt bei einer Raumtemperatur von 20 – 23°C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50 % vor. Eine geringere Luftfeuchtigkeit fördert das Schwinden des Holzes und führt zu vermehrter Ausbildung von Fugen. Eine höhere Luftfeuchtigkeit lässt das Holz aufquellen.

Schreinerei Kliegl GmbH
Dorfstr. 13 | 93164 Endlfeld
09498 / 601 | info@kliegl-treppenbau.de

